

SOLICITAÇÃO
6444

CI 22/2021 EC-HMR

Recife, 30 de março de 2021.

SUBSTITUIÇÃO DE IHM DE CONTROLE DE CIRCUITO CLP

A engenharia clínica vem, através deste documento, solicitar a compra em caráter de urgência da seguinte peça:

- IHM - INTERFACE DE CONBTROLE HOMEM-MÁQUINA DE CIRCUITO CLP;

Esta peça apresentou dano em seu DISPLAY, de modo que impossibilita a visualização dos parâmetros da AUTOCLAVE. Deste modo a peça deverá ser substituída.

- Equipamento: AUTOCLAVE HORIZONTAL HI VAC (BAUMER);
- Número de série: 1425006200;
- Peça a ser substituída: IHM da AUTOCLAVE

Uma vez substituído o IHM, o equipamento necessita ser reconfigurado para se comunicar com o circuito CLP. Deste modo, o orçamento apresentado (em anexo) está incluso a reconfiguração do software de interface do IHM-CLP.

O funcionamento do equipamento é essencial para o processo de desinfecção dos materiais infectados no uso diário do HMR.

 **TECSAÚDE**
Engenharia Hospitalar
Ítalo Gustavo L. Moura

Eng. Ítalo Moura

Gerente de Projeto

Engenharia Clínica - Tecsaúde

A serviço do Hospital da Mulher do Recife